

RENDERS Carrier Vector 1800



Numéro de référence 308824
Genre Semi-remorque
Spécification Frigo
Année 2011 / 11

Kilométrage
Numéro de châssis
YA5B304A839M59436

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Poids net 8 880 kg
Poids nominal brut 39 000 kg
Type de châssis Châssis complet
Kingpin taille 2 inch
Type de suspension à air intégrale

Cabine

Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Carroserie

Année de construction du
carroserie 2 011
Longueur de la caisse 1 350 cm
Largeur de la caisse 249 cm
Hauteur de la caisse 259 cm
Hauteur de passage 259 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de
refroidissement Carrier
Type de moteur de
refroidissement vector 1800
Moteur de refroidissement diesel / gas oil
Nombre d'heures en diesel 1 035 heures
Épaisseur de paroi 45 mm

Essieu

Marque essieu MERCEDES-BENZ

Pneus/roues

Roue de secours ✓
Profil roue de secours 1 mm

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus:385/65R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques



2

Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques



3

Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences