

HTF HZP 32



Numéro de référence 309122
Genre Semi-remorque
Spécification Frigo
Année 2003 / 01
Kilométrage

Numéro de châssis
XL9HTFD0332067008

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €4950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Type de plancher 23 040 kg
Poids net 8 960 kg
Poids nominal brut 32 000 kg
Type de châssis Châssis incomplète
Matériel du châssis acier
Kingpin taille 2 inch
Empattement 894 cm
Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 003
Longueur de la caisse 1 340 cm
Largeur de la caisse 249 cm
Hauteur de la caisse 248 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Thermoking
Type de moteur de refroidissement sl-400e
Moteur de refroidissement diesel électrique
Nombre d'heures sur électricité 6 964 heures
Nombre d'heures en diesel 14 917 heures
Epaisseur de paroi 45 mm

Essieu

Marque essieu BPW

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon elevateur retratable
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon bar cargolift
Matériel de hayon l'acier et l'aluminium

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne

État extérieur

Système frigorifique

Systèmes

Hayon

Commandes

Système

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 425/65R22,5 à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 425/65R22,5 à air
Freins à tambour
Axe de direction, Mécanique

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences