

## M.A.N. 18.580 TGX D38 INTARDER LEATHER



Numéro de référence 309189  
Genre Tracteur  
Spécification  
Année 2018 / 11  
Kilométrage 612 341 km

**Numéro de châssis**  
WMA10XZZXKM811429

Condition technique

**Remarques**

( A15 )

**Prix € 34900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Équipement

### Châssis

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Nombre d'essieux     | 2               |
| Configuration        | 4x2             |
| Poids net            | 8 282 kg        |
| Poids nominal brut   | 20 500 kg       |
| Contenu total diesel | 580 litres      |
| Hauteur de scealette | 114 cm          |
| Nombre de butées     | 1               |
| Empattement          | 360 cm          |
| Type de suspension   | à air intégrale |

### Cabine

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tempomat                       | ✓    |
| Tachygraphe                    | ✓    |
| Tachygraphe numérique          | ✓    |
| Air conditionné                | ✓    |
| Climatisation de stationnement | ✓    |
| Webasto                        | ✓    |
| Couleur                        | Bleu |

### Ligne d'entraînement

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance du moteur             | 427 Kw (580 Hp) |
| Norme Euro                      | 6               |
| Genre de boîte de vitesses      | AS-tronic       |
| Vitesses                        | 12              |
| Système de frein supplémentaire | ✓               |
| Marque ralentisseur             | Intarder        |
| Direction assistée              | ✓               |
| ABS                             | ✓               |
| ASR                             | ✓               |

### Pneus/roues

|                        |      |
|------------------------|------|
| Roue de secours        | ✓    |
| Profil roue de secours | 7 mm |

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air  
Freins à disques  
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ Etat modérée
- ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences