

MAGYAR S33BTA1P FOODSTUFF



Numéro de référence 309573
Genre Semi-remorque
Spécification Citerne
Année 2010 / 05
Kilométrage

Numéro de châssis
VP3S33BTAAFSD0072

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €19900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

| | |
|---------------------|--------------------|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Poids net | 6 260 kg |
| Poids nominal brut | 33 000 kg |
| Type de châssis | Châssis incomplète |
| Matériel du châssis | acier |
| Kingpin taille | 2 inch |
| Type de suspension | à air intégrale |

Ligne d'entraînement

| | |
|---------------------|--------|
| Puissance du moteur | (0 Hp) |
| ABS | |
| EBS | |

Carrosserie

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Année de construction du carrosserie | 2 010 |
| Matériel de la construction | acier inoxydable |
| Matériel paroi latérale | isolé |
| Volume en vrac | 25 |
| Volume en m3 | m3 |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Genre de chargement | alimentation |

Essieu

| | |
|---------------|-----|
| Marque essieu | BPW |
|---------------|-----|

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 445/65R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 445/65R22,5
à air
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences