

M.A.N. 19.322 F90 MANUAL



Cikkszám 287451
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 1993 / 01
Kilométerszámláló 1 582 753 km

Alvázsza
WMAF02W547M166195

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 5900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 7 000 kg
Peso bruto 19 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 400 liter
Nyeregmagasság 118 cm
Tengelytáv 345 cm
Zsírzó ✓
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Hálófülke
Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Szín Sárga

Hajtószíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
Euró 1
Eloszlás típusa Fogaskerekek
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 12
Tengelykapcsoló pedál ✓
Szervokormány ✓

Abronsok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 5 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronszok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5

rugós felfüggesztés

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 295/80R22,5

légrugó

Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 circles: Nagyon jó állapotban
- 4 circles: Jó állapotban
- 3 circles: Ésszerű állapotban
- 2 circles: Mérsékelt állam
- 1 circle: Nem felel meg a követelményeknek