

DAF XF 460 SPACECAB MEGA



Cikkszám 296732
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2015 / 07
Kilométerszámláló 1 157 587 km

Alvázsza
XLRTEH4300G038058

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Ikerkerek 1
Maximális súly 10 979 kg
Önsúly 8 021 kg
Peso bruto 19 000 kg
Üzemanyagtank űrtartalma 845 liter
Nyeregmagasság 99 cm
Zárak száma 1
Tengelytáv 380 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Space Cab
Automatikus sebességtartás 1
Menetiró 1
Digitális tachográf 1
Légkondicionálás 1
Állófűtés 1
Szín Tarka
Fém 1

Hajtósíj

Motorteljesítmény 338 Kw (459 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Sebességváltó fajtája AS-tronic
Sebességek száma 12
Szervokormány 1
ABS 1
ASR 1
Kihajtás 1

Ülések

Ülések száma 2

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 305/70R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 315/60R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek