

MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 LS ADR EXIII FL O



Cikkszám 298005
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2016 / 03
Kilométerszámláló 727 821 km
Alvázsza
WDB96340310042520

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 16900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Ikerkerékek	✓
Önsúly	7 036 kg
Peso bruto	19 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma	430 liter
Nyeregmagasság	119 cm
Zárak száma	1
Tengelytáv	370 cm
ADR	✓
Felnik	✓
Felfüggesztés típusa	légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Hálófülke
Automatikus sebességtartás	✓
Menetíró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Állófűtés	✓
Szín	Kék

Hajtósíj

Motorteljesítmény	315 Kw (428 Hp)
Euró	6
Sebességváltó fajtája	Automatikus
Sebességek száma	12
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓
Kihajtás	✓

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 315/70R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 315/70R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek