

SCHMITZ SKO 24 FP COOL 40 CARRIER VECTOR 15

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Cikkszám 298584
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció H t felépítmény
Els 2013 / 01

Kilométerszámláló
Alvászám
WSM00000005094688

M szak állapot

Megjegyzések
BLOEMENBREED / INSIDE WIDTH 250
(A15)

Ár €19950



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 3
Maximális súly 33 390 kg
Önsúly 8 610 kg
Peso bruto 42 000 kg
Tipusa alváz Hiányos alváz
Alváz anyaga acél
Kingpin méret 2 inch
Tengelytáv 891 cm
Felfüggesztés típusa el I-hátul légrugó

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS
EBS

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve 2 013
Raktér hossza 1 340 cm
Raktér szélessége 250 cm
Raktér magassága 265 cm
Magasságkorlátozás 263 cm

H t aggregát

H t motor gyártmány Carrier
H t motor típusa vector1550
H t motor típusa dízel/elektromos
Üzemóra ektromos 2 048
Üzemóra dízel 18 500
Falvastagság 45 mm

Tengely

Tengely márkája SCHMITZ

Megjegyzések

Megjegyzések BLOEMENBREED / INSIDE
WIDTH 250 CM

Elérhet ségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Min sített és szakért



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakért i m szakú szolgálatok, a biztonsági ellen rzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

M szaki felmérés jegyz könyve

Felépítmény

Bels állapot



Küls állapot



H t aggregát

Rendszerek



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

10 mm

10 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék



2

10 mm

8 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék



3

10 mm

16 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhet ségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszer állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek