

SCHMITZ SKI 24 SL 8.2 ISOLATED DAMAGED



Cikkszám 298846
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció Billenőkocsi
Első 2014 / 06

Kilométerszámláló
Alvázsám
WSK00000001280518

Műszaki állapot
Megjegyzések
TIPPING CYLINDER BROKEN, ISOLATION
(A15)

Ár € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	3
Önsúly	6 960 kg
Peso bruto	39 000 kg
Típusa alváz	Komplett alváz
Alváz anyaga	acél
Kingpin méret	2 inch
Felfüggesztés típusa	elől-hátul légrugó

Hajtósíj

Motorteljesítmény	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve	2 014
Felépítmény anyaga	acél
Oldalfal anyaga	elszigetelt
Billentési lehetőségek	1 oldal
Raktér hossza	850 cm
Raktér szélessége	228 cm
Raktér magassága	150 cm
Ömlesztett áru térfogat	29
Ömlesztett áru térfogat méret	m3

Tengely

Tengely márkája	SCHMITZ
-----------------	---------

Megjegyzések

Megjegyzések	TIPPING CYLINDER BROKEN, ISOLATION LEFT HAND SIDE BROKEN
--------------	--

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

6 mm

7 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
Emelőtengely
légrugó
Tárcsafék



2

4 mm

6 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék



3

5 mm

6 mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek