

DAF XF 480 SSC MEGA INTARDER



Cikkszám 300023
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2018 / 05
Kilométerszámláló 623 022 km

Alvázsza
XLRTEH4300G202706

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 19900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Önsúly	8 622 kg
Peso bruto	18 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma	1 215 liter
Dupla üzemanyagtank	✓
Nyeregmagasság	95 cm
Zárak száma	1
Tengelytáv	380 cm
Felfüggesztés típusa	elől-hátul légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Super Space Cab
Automatikus sebességtartás	✓
Menetiró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Kamion klíma	✓
Állófűtés	✓
Szín	Fehér

Hajtósíj

Motorteljesítmény	355 Kw (482 Hp)
Euró	6
Sebességváltó fajtája	AS-tronic
Sebességek száma	12
Pótlólagos fékrendszer	✓
Retarder gyártmánya	Intarder
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 315/60R22,5
légrugó
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 295/60R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek