

DAF XF 460 SSC 6X2 FTR



Cikkszám 300214
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2016 / 08
Kilométerszámláló 878 386 km
Alvázsza
XLRTSH4300G100344

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 3
Konfiguráció 6x2
Önsúly 8 730 kg
Peso bruto 26 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 500 liter
Nyeregmagasság 118 cm
Type tengelykapcsoló toló
Zárak száma 1
Tengelytáv 310 cm
Felnik ✓
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Super Space Cab
Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Állófűtés ✓
Szín Arany
Fémes ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 340 Kw (462 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája Automatikus
Sebességek száma 12
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓
Kihajtás ✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5
légrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5
Emelőtengely
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek