

MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS STREAMSPACE



Cikkszám 300252
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2015 / 09
Kilométer számláló 498 065 km

Alvázszám
WDB9634031L964328

Műszaki állapot 
Megjegyzések

(A15)

Ár € 16900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Önsúly	7 488 kg
Peso bruto	19 000 kg
Üzemanyagtank űrtartalma	570 liter
Nyeregmagasság	116 cm
Tengelytáv	370 cm
Felfüggesztés típusa	légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Magas tető
Automatikus sebességtartás	✓
Menetíró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Állófűtés	✓
Szín	Piros

Hajtósíj

Motor gyártmánya	Mercedes
Motorteljesítmény	330 Kw (448 Hp)
Euró	6
Sebességváltó fajtája	Telligent
Sebességek száma	12
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

14
mm

14
mm

Gumiabroncsméret: 315/80R22,5

rugós felfüggesztés

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus



2

1
mm

3
mm

3
mm

1
mm

Gumiabroncsméret: 315/80R22,5

légrugó

Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek