

DAF XF 460 SPACECAB 2X TANK



Cikkszám 301338
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2015 / 06
Kilométerszámláló 1 091 064 km

Alvázsza
XLRTEH4300G056156

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	10 978 kg
Önsúly	8 522 kg
Peso bruto	19 500 kg
Üzemanyagtank űrtartalma	1 250 liter
Dupla üzemanyagtank	✓
Nyeregmagasság	116 cm
Zárak száma	1
Tengelytáv	380 cm
Felfüggesztés típusa	légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Space Cab
Automatikus sebességtartás	✓
Menetíró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Állófűtés	✓
Szín	Kék

Hajtósíj

Motor gyártmánya	Paccar
Motorteljesítmény	340 Kw (462 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Sebességváltó fajtája	AS-tronic
Sebességek száma	12
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Ülések

Ülések száma	2
--------------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/65R22,5

rugós felfüggesztés

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5

légrugó

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek