

DAF XF 460 SSC PTO+HYDR.



Cikkszám 302227
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2016 / 07
Kilométerszámláló 737 156 km

Alvázszám
XLRTEH4300G113633

Műszaki állapot 
Megjegyzések

(A15)

Ár € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 7 927 kg
Peso bruto 20 500 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 620 liter
Nyeregmagasság 115 cm
Zárak száma 1
Tengelytáv 380 cm
Csörlő ✓
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Super Space Cab
Automatikus sebességtartás ✓
Menetiró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Kamion klíma ✓
Állófűtés ✓
Szín Fehér

Hajtósíj

Motor gyártmánya Paccar
Motorteljesítmény 340 Kw (462 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája AS-tronic
Sebességek száma 12
Pótlólagos fékrendszer ✓
Retarder gyártmánya Intarder
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓
Hidraulikus berendezés ✓
Kihajtás ✓

Felépítmény

Szivattyú ✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5

rugós felfüggesztés

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5

légrugó

Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek