

KLEYN TRAILERS TFSH 18 TRPI 2 ASSER STUURAS



Cikkszám 302762
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció Dobozos
Első 2024 / 04

Kilométerszámláló
Alvázsza
WSJPRS218RTD54498

Műszaki állapot 
Megjegyzések
TRIDEC GESTUURD / HARD HOUTEN
(A15)

Ár € 52900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Önsúly 7 410 kg
Peso bruto 33 000 kg
Típusa alváz Komplet alváz
Alváz anyaga acél
Kingpin méret 2 inch
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve 2 023
Raktér hossza 1 110 cm
Raktér szélessége 248 cm
Raktér magassága 268 cm
Magasságkorlátozás 256 cm

Tengely

Tengely márkája SAF

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája hátsó zárószelep
Emelőfal teherbírása 2 500 kg
Emelőfal gyártmánya d hollandia
Emelőfal anyaga acél
Emelőfal mérete 200x252

Megjegyzések

Megjegyzések TRIDEC GESTUURD / HARD
HOUTEN VLOER / 2 TONS
LAADKLEP / NIEUW / DIRECT
LEVERBAAR

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Írányítás



Rendszer



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

16
mm

16
mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5

Emelőtengely

légrugó

Tárcsafék



2

16
mm

16
mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5

légrugó

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek