

M.A.N. 18.440 TGX XLX LLS-U 2X TANK



Cikkszám 303080
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2015 / 09
Kilométerszámláló 906 576 km

Alvázsza
WMA13XZZ4GP068294

Műszaki állapot 
Megjegyzések

(A15)

Ár € 15950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	11 046 kg
Önsúly	7 954 kg
Peso bruto	19 000 kg
Üzemanyagtank űrtartalma	1 040 liter
Dupla üzemanyagtank	✓
Nyeregmagasság	104 cm
Zárak száma	1
Tengelytáv	360 cm
Felfüggesztés típusa	elől-hátul légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Hálófülke
Automatikus sebességtartás	✓
Menetíró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Szín	Tarka

Hajtósíj

Motorteljesítmény	324 Kw (440 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Sebességváltó fajtája	Automatikus
Sebességek száma	12
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Ülések

Ülések száma	2
--------------	---

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5
légrugó
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 295/60R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek