

VOLVO FH 460 LOW ROOF PTO



Cikkszám 303473
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2018 / 06
Kilométerszámláló 603 571 km

Alvászám
YV2RT60A5JB869937

Műszaki állapot

Megjegyzések
WIHTOUT COMPRESSOR
(A15)

Ár € 42900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 7 329 kg
Peso bruto 20 500 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 405 liter
Nyeregmagasság 123 cm
Zárak száma 1
Tengelytáv 380 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Alacsony tető
Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Állófűtés ✓
Szín Zöld

Hajtósíj

Motorteljesítmény 345 Kw (469 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája I-Shift
Sebességek száma 12
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓
Kihajtás ✓

Felépítmény

Ömlesztett áru kompresszor ✓

Megjegyzések

Megjegyzések WIHTOUT COMPRESSOR

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Hidraulika



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 315/80R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/80R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

5 blue circles: Nagyon jó állapotban
4 blue circles: Jó állapotban
3 blue circles: Ésszerű állapotban
2 blue circles: Mérsékelt állam
1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek