

KRONE TKS PALLETBOX BPW THERMOKING TAILLIFT



Cikkszám 304050
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció Hűtő felépítmény
Első 2015 / 03

Kilométerszámláló
Alvázszám
WKESD000000649212

Műszaki állapot 
Megjegyzések
DHOLLANDIA 2T TAILLIFT
(A15)

Ár € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 3
Önsúly 8 615 kg
Peso bruto 41 000 kg
Típusa alváz Hiányos alváz
Alváz anyaga acél
Kingpin méret 2 inch
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve 2 015
Raktér hossza 1 340 cm
Raktér szélessége 250 cm
Raktér magassága 260 cm

Hűtőaggregát

Hűtőmotor gyártmány Thermoking
Hűtőmotor típusa slxe200
Üzemóra dízel 8 826
Falvastagság 45 mm

Tengely

Tengely márkája BPW

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája elzáró tolattyú
Emelőfal teherbírása 2 000 kg
Emelőfal gyártmánya d hollandia
Emelőfal anyaga acél és alumínium
Emelőfal mérete 180x240

Megjegyzések

Megjegyzések DHOLLANDIA 2T TAILLIFT

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Hűtőaggregát

Rendszerek



Emelőfal

Irányítás



Rendszer



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Dobfékek



2

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Dobfékek



3

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Dobfékek

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek