

MERCEDES-BENZ AXOR 1824 E5 HMF 1060 CRANE

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Cikkszám 304099
Fajta Billentő
Specifikáció
Első 2009 / 01
Kilométerszámláló 271 930 km
Alvázszám
WDB9505311L365113

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 35900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	8 780 kg
Önsúly	10 720 kg
Peso bruto	19 500 kg
Üzemanyagtank úrtartalma	300 liter
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	2 598 kg
Zárak száma	1
Tengelytáv	390 cm
Felfüggesztés típusa	légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Rövid fülke
Menetiró	✓
Digitális tachográf	✓
Szín	Tarka

Hajtósíj

Motor gyártmánya	Mercedes
Motorteljesítmény	175 Kw (238 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	5
Sebességváltó fajtája	Telligent
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
Kihajtás	✓

Felépítmény

Felépítmény anyaga	acél
Billentési lehetőségek	3 oldal
Raktér hossza	400 cm
Raktér szélessége	233 cm
Raktér magassága	80 cm
Ömlesztett áru térfogat	7
Ömlesztett áru térfogat méret	m3
Szivattyú	✓

Ülések

Ülések száma	3
--------------	---

Daru

Daru	✓
Daru márkája	HMF 1063 K3 44
Daru gyártási éve	2 008
Daru teherbírása	10
Maximális terhelés	1085 kg bij 8,5 m.
Támasztólábak száma	2
CE-minősített	✓
Darunapló	✓
Ellenőrző helyek	oldalirányú irányítás balra
Távírányítás	✓
Daru helyzete	a fülke mögött
Hidraulikus hosszabbítás	3 szoros
Külön hidr. csatl.	4
Horog	✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Hidraulika



Belső állapot



Külső állapot



Daru

Távírányítás



Felfüggesztés



Mechanikus



Hidraulikus



Elektromos



Billentő

Írányítás



Billentőrendszer



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

12
mm

13
mm

Gumiabroncsméret: 315/80R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



2

9
mm

10
mm

18
mm

19
mm

Gumiabroncsméret: 315/80R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek