

SAMRO C218RH BDF with container



Cikkszám 304747
Fajta Pótkocsi
Specifikáció Cserefelépítmény
Első 1997 / 10

Alvázszám
VK10218RHPH000076

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Önsúly 3 750 kg
Peso bruto 15 990 kg
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Fülke

Szín Sárga

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS ✓

Felépítmény

Körmök 1x20
Raktér hossza 774 cm
Raktér szélessége 243 cm
Raktér magassága 286 cm
Rakodófelület magassága 110 cm
Magasságkorlátozás 265 cm

Tengely

Tengely márkája ROR

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Fülke

Rugók



Alváz



Fékek



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 265/70R22,5
légrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 265/70R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 8 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 7 blue circles: Jó állapotban
- 6 blue circles: Ésszerű állapotban
- 5 blue circles: Mérsékelt állam
- 4 blue circles: Nem felel meg a követelményeknek