

## KOGEL S 24



Cikkszám 307447  
Fajta Félpótkocsi  
Specifikáció Függönyös  
Első 2018 / 03

**Alvászám**  
WK0S0002400222752

Műszaki állapot  
**Megjegyzések**



( A15 )

**Ár € 12900**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Felszerelés

### Alváz

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tengelyek száma      | 3                  |
| Önsúly               | 6 630 kg           |
| Peso bruto           | 42 000 kg          |
| Típusa alváz         | Komplett alváz     |
| Kingpin méret        | 2 inch             |
| Felfüggesztés típusa | elől-hátul légrugó |

### Fülke

|      |        |
|------|--------|
| Szín | Szürke |
|------|--------|

### Hajtósíj

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Motorteljesítmény | (0 Hp) |
| ABS               | ✓      |
| EBS               | ✓      |

### Felépítmény

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Felépítmény gyártási éve | 2 018    |
| Raktér hossza            | 1 370 cm |
| Raktér szélessége        | 248 cm   |
| Raktér magassága         | 276 cm   |
| Magasságkorlátozás       | 268 cm   |
| Tolótető                 | ✓        |

### Tengely

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tengely márkája | BPW |
|-----------------|-----|

### Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

## Méretei



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Műszaki felmérés jegyzőkönyve

### Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



### Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



## Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 385/55R22,5  
légrugó  
Dobfékek



2

Gumiabroncsméret: 385/55R22,5  
légrugó  
Dobfékek



3

Gumiabroncsméret: 385/55R22,5  
légrugó  
Dobfékek

### Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek