

M.A.N. 18.320 TGM BL AIRCO WB 540



Cikkszám 307701
Fajta Tehergépkocsi
Specifikáció Alváz
Első 2019 / 07
Kilométerszámláló 668 704 km
Alvázsza
WMAN18ZZ1KY398023

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 29900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Üzemanyagtank űrtartalma 300 liter
Vonófej ✓
Királycsapszeg 40 DIN
Alvásmagasság 96 cm
Tengelytáv 540 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Rövid fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Menetiró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Szín Fehér

Hajtószíj

Motor gyártmánya M.A.N.
Motortípus D0836LF81
Motorteljesítmény 235 Kw (319 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Sebességváltó fajtája AS-tronic
Sebességek száma 12
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Abronsok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 5 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 315/60R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/60R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek