

SCANIA R450 EB MEGA RETARDER



Cikkszám 307805
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2019 / 03
Kilométerszámláló 548 690 km
Alvázsám
YS2R4X20005540742

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 42900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 8 069 kg
Peso bruto 19 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 750 liter
Dupla üzemanyagtank ✓
Nyeregmagasság 101 cm
Zárak száma 1
Tengelytáv 375 cm
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Fülke

Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Kamion klíma ✓
Állófűtés ✓
Szín Szürke
Fémes ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 331 Kw (450 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája Opti-cruise
Sebességek száma 12
Pótlólagos fékrendszer ✓
Retarder gyártmánya Scania
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 375/50R22,5
légrugó
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



2

Gumiabroncsméret: 295/60R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek