

RENAULT D 240.13 AIRCO TAILLIFT



Cikkszám 307924
Fajta Tehergépkocsi
Specifikáció Dobozos
Első 2017 / 09
Kilométerszámláló 320 437 km
Alvázszám
VF640J861JB005898

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 23900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 7 663 kg
Peso bruto 13 300 kg
Üzemanyagtank űrtartalma 200 liter
Zárak száma 1
Tengelytáv 530 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Rövid fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Szín Tarka

Hajtósíj

Motorteljesítmény 188 Kw (255 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája Optidriver
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 768 cm
Raktér szélessége 249 cm
Raktér magassága 257 cm
Rakodófelület magassága 108 cm
Magasságkorlátozás 236 cm

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája elzáró tolattyú
Emelőfal teherbírása 1 500 kg
Emelőfal gyártmánya DHOLANDIA
Emelőfal anyaga acél és alumínium
Emelőfal mérete 151x240

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Irányítás



Rendszer



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 265/70R19,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 265/70R19,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek