

RENAULT D 240 13T AIRCO TAILLIFT



Cikkszám 307926
Fajta Tehergépkocsi
Specifikáció Dobozos
Első 2016 / 01
Kilométerszámláló 289 074 km

Alvázsza
VF640J861GB002377

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 21900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 7 645 kg
Peso bruto 13 300 kg
Üzemanyagtank űrtartalma 200 liter
Tengelytáv 530 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Rövid fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Menetiró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Szín Tarka

Hajtósíj

Motor gyártmánya Renault
Motorteljesítmény 188 Kw (255 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája Automatikus
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 769 cm
Raktér szélessége 250 cm
Raktér magassága 256 cm
Rakodófelület magassága 107 cm
Magasságkorlátozás 238 cm

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája elzáró tolattyú
Emelőfal teherbírása 1 500 kg
Emelőfal gyártmánya Dholandia
Emelőfal anyaga acél és alumínium
Emelőfal mérete 152 x 241

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Irányítás



Rendszer



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 265/70R19,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



2

Gumiabroncsméret: 265/70R19,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek