

VOLVO FH 500 Standklima,1055 ltr



Cikkszám 308110
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2017 / 06
Kilométerszámláló 760 267 km

Alvázsza
YV2RT40A8HB828639

Műszaki állapot

Megjegyzések
Standklima,VEB+,1055 ltr
(A15)

Ár € 35900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 8 225 kg
Peso bruto 21 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma 1 055 liter
Dupla üzemanyagtank ✓
Nyeregmagasság 112 cm
Zárak száma 1
Tengelytáv 380 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Globetrotter
Automatikus sebességtartás ✓
Menetiró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Kamion klíma ✓
Állófűtés ✓
Szín Fehér

Hajtósíj

Motor gyártmánya Volvo
Motorteljesítmény 375 Kw (510 Hp)
Euró 6
Sebességváltó fajtája I-Shift
Sebességek száma 12
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Megjegyzések

Megjegyzések Standklima,VEB+,1055 ltr

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 315/70R22,5

rugós felfüggesztés

Tárcsafék

Kormányzott tengely, Mechanikus



2

Gumiabroncsméret: 315/70R22,5

légrugó

Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek