

## MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 LS



Cikkszám 308161  
Fajta Tehergépkocsi  
Specifikáció Cserefelépítmény  
Első 2017 / 09  
Kilométerszámláló 785 231 km  
**Alvázsza**  
WDB96302010193518

Műszaki állapot  
**Megjegyzések**



( A15 )

**Ár € 23900**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Felszerelés

### Alváz

Tengelyek száma 3  
Konfiguráció 6x2  
Önsúly 9 759 kg  
Peso bruto 26 000 kg  
Üzemanyagtank űrtartalma 630 liter  
Vonófej ✓  
Királycsapszeg 40 DIN  
Zárak száma 1  
Tengelytáv 460 cm  
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

### Fülke

Automatikus sebességtartás ✓  
Menetiró ✓  
Digitális tachográf ✓  
Légkondicionálás ✓  
Kamion klíma ✓  
Állófűtés ✓  
Szín Tarka

### Hajtósíj

Motorteljesítmény 310 Kw (421 Hp)  
Euró 6  
Sebességváltó fajtája Telligent  
Sebességek száma 12  
Pótlólagos fékrendszer ✓  
Retarder gyártmánya Voith  
Szervokormány ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Felépítmény

Körmök 1x20  
Rakodófelület magassága 122 cm  
Rendszerhossz 80 cm

### Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

## Méretei



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Műszaki felmérés jegyzőkönyve

### Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



### Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



### Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



### Felépítmény

Külső állapot



### Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



## Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5  
légrugó  
Tárcsafék  
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5  
légrugó  
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5  
Emelőtengely  
légrugó  
Tárcsafék

### Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek