

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824



Cikkszám 308322
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2013 / 10
Kilométerszámláló 764 084 km
Alvázszám
WDB9634031L803913

Műszaki állapot 
Megjegyzések

(A15)

Ár € 15950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Maximális súly 12 313 kg
Önsúly 6 687 kg
Peso bruto 19 000 kg
Üzemanyagtank űrtartalma 500 liter
Nyeregmagasság 118 cm
Tengelytáv 370 cm
Felfüggesztés típusa légrugó

Fülke

Fülke fajtája Rövid fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Menetíró ✓
Digitális tachográf ✓
Légkondicionálás ✓
Szín Piros

Hajtósíj

Motor gyártmánya Mercedes
Motorteljesítmény 175 Kw (238 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Sebességváltó fajtája Telligent
Sebességek száma 12
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Ülések

Ülések száma 2

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 295/80R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 295/80R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek