

FLOOR FLO-12-18K1 2 AXLE CITY



Cikkszám 308332
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció Dobozos
Első 2001 / 09
Kilométerszámláló
Alvászám
LT00000000W020675

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Maximális súly 21 040 kg
Önsúly 8 960 kg
Peso bruto 30 000 kg
Típusa alváz Komplet alváz
Alváz anyaga acél
Kingpin méret 2 inch
Tengelytáv 804 cm
Zsírzó ✓
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve 2 001
Raktér hossza 1 190 cm
Raktér szélessége 250 cm
Raktér magassága 232 cm
Magasságkorlátozás 216 cm

Tengely

Tengely márkája BPW

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája hátsó zárószelep
Emelőfal teherbírása 3 000 kg
Emelőfal gyártmánya d hollandia
Emelőfal anyaga acél
Emelőfal mérete 200x248

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Irányítás



Rendszer



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Dobfékek



2

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Dobfékek
Kormányzott tengely

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek