

VOLVO FH 500 6X2 ADR VEB+



Cikkszám 308481
Fajta Nyergesvontató
Specifikáció
Első 2016 / 03
Kilométer számláló 838 307 km

Alvázszám
YV2RT40C4GB766852

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 29950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	3
Konfiguráció	6x2
Önsúly	9 100 kg
Peso bruto	27 000 kg
Üzemanyagtank úrtartalma	530 liter
Nyeregmagasság	118 cm
Type tengelykapcsoló	toló
Zárak száma	1
Tengelytáv	410 cm
Felfüggesztés típusa	légrugó

Fülke

Fülke fajtája	Globetrotter
Automatikus sebességtartás	✓
Menetíró	✓
Digitális tachográf	✓
Légkondicionálás	✓
Állófűtés	✓
Szín	Tarka

Hajtósíj

Motorteljesítmény	375 Kw (510 Hp)
Euró	6
Sebességváltó fajtája	I-Shift
Sebességek száma	12
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Menetíró



Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
rugós felfüggesztés
Tárcsafék
Kormányzott tengely, Mechanikus



Gumiabroncsméret: 385/55R22,5
Emelőtengely
lérugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 315/70R22,5
lérugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek