

KOGEL SD 24 THERMOKING SLX 300I



Cikkszám 308913
Fajta Félpótkocsi
Specifikáció Hűtő felépítmény
Első 2020 / 09

Kilométerszámláló
Alvázsza
WK0S0002400252364

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 38950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 3
Önsúly 8 200 kg
Peso bruto 42 000 kg
Típusa alváz Hiányos alváz
Alváz anyaga acél
Kingpin méret 2 inch
Felfüggesztés típusa elől-hátul légrugó

Fülke

Szín Fehér

Hajtósíj

Motorteljesítmény (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Felépítmény

Felépítmény gyártási éve 2 020
Raktér hossza 1 340 cm
Raktér szélessége 250 cm
Raktér magassága 265 cm
Magasságkorlátozás 264 cm

Hűtőaggregát

Hűtőmotor gyártmány Thermoking
Hűtőmotor típusa slxi300
Hűtőmotor típusa dízel/elektromos
Üzemóra ektromos 1
Üzemóra dízel 2 220
Falvastagság 40 mm

Tengely

Tengely márkája SAF

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Hűtőaggregát

Rendszerek



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

9
mm

8
mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
Emelőtengely
légrugó
Tárcsafék



2

9
mm

9
mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék



3

8
mm

8
mm

Gumiabroncsméret: 385/65R22,5
légrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek