



Marca	IVECO
Tipo	65C18 DAILY
Tipo	Ribaltabile
Specifica	
Anno d'immatricolazione	2010
Numero telaio	ZCFC65D1005852362
Chilometri	125.686 km
Condizione tecnica	★★★★☆

Prezzo

€ 24900



Maggiori informazioni su questo veicolo?

Contattami

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pneumatici gemellati	✓
Pesa tara	4.090 kg
Peso lordo	6.500 kg
Contenuto totale di gasolio	1 litri
Numero di blocchi	1
Tipo di sospensione	sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina	Cabina corta
Cruise control	✓
Tachigrafo	✓
Tachigrafo digitale	✓
Aria condizionata	✓
Posizione di guida	Guida a sinistra
Colore	Bianco

### Linea di trasmissione

Potenza del motore	130 kW (174 Pk)
Euro	5
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genere del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	✓
ABS	✓
Presa di forza	✓

### Sovrastruttura

Nr. lati ribaltabili	3 lati
----------------------	--------

### Gru

### Gru

Marca della gru	FASSI F38
Anno di costruzione gru	2.010
Potenza gru	3
Carico massimo	485kg bij 6.05m
Numero di piedini	2
Approvato CE	✓
Giornale gru	✓
Posizione comando	comando laterale sinistro e destro
Posizione gru	dietro la cabina
Sfili idraulici	2 volte
Collegamenti idraulici supplementari	2
Rotatore	✓
Gancio	✓
Benna mordente	✓

### Osservazioni

Fassi F38A22,rotator ,griper

### Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	✓
Profilo ruota di scorta	6 mm

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Tachigrafo	★★★★☆
Codici display cruscotto	★★★★☆
Elettrico	★★★★☆

### Cabina

Interno	★★★★☆
Esterno	★★★★☆
Colonna dello sterzo	★★★★☆
Sospensione	★★★★☆
Telaio	★★★★☆
Freni	★★★★☆

### Linea di trasmissione

Motore generale	★★★☆☆
Sistema di raffreddamento	★★★★☆
Sistema carburante	★★★★☆
Scarico	★★★★☆
Impinato di lubrificazione	★★★★☆
Cambio	★★★★☆
Frizione	★★★★☆
Propulsione	★★★★☆

### Sovrastruttura

Impianto idraulico	★★★★☆
Condizione interna	★★★★☆
Condizione esterna	★★★★☆

### Gru

Piedi	★★★★☆
Meccanico	★★★★☆
Idraulico	★★★★☆
Elettrico	★★★★☆

### Ribaltabile

Comando	★★★★☆
Sistema ribaltabile	★★★★☆

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici	★★★★☆
------------	-------



Molto buono stato



Buono stato




Stato di conservazione discreto



Stato moderato



Non soddisfa i requisiti



## Pneumatici e assali

