

LANGENDORF SKA 24/30 ISOXX GEISOLEERD



Codice 275263
Tipo Semirimorchio
Specifica Rimorchio ribaltabile
Anno 2016 / 05
Chilometri

Numero telaio
WLASKA339GWF66207

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 12900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 5.680 kg
Peso lordo 39.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Cerchi in lega
Tipo di sospensione full pneumatica

Cabina

Colore Grigio

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.016
Materiale della sovrastruttura alluminio
Nr. lati ribaltabili 1 lato
Lunghezza cassone 725 cm
Larghezza cassone 230 cm
Altezza cassone 165 cm
Capacità del bulk 27
Misura del contenuto del bulk m3

Asse

Marca assale BPW

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a tamburo

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti