VAN HOOL MULTI HIGH CUBE MB DISC BRAKES

Codice	300637
Tipo	Semirimorchio
Specifica	Trasporto container
Anno	2005 / 01
Chilometri	

Numero telaio

YE13B0070AA406391

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 3450

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	3
Peso massimo	32.660 kg
Pesa tara	5.340 kg
Peso lordo	38.000 kg
Tipo di telaio	Telaio completo
Materiale del telaio	acciaio
Kingpin dimensione	2 inch
Passo	870 cm
Tipo di sospensione	full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore	(0 Hp)
ABS	√
EBS	√

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura	2.007
Dimensioni container	1x20/2x20/1x30/1x40

Autocarro a pianale ribassato

Telaio estensibile	Anteriore

Asse

Marca assale	MERCEDES-BENZ

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

3



Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti