

## DAF LF 230 12T MANUAL AIRCO



Codice 300697  
Tipo Autocarro  
Specifica Cassone  
Anno 2018 / 02  
Chilometri 200.119 km

**Numero telaio**  
XLRAEL1700L471764

Condizione tecnica

### Osservazioni

( A15 )

**Prezzo €33900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 5.975 kg  
Pesa tara 6.015 kg  
Peso lordo 11.990 kg  
Contenuto totale di gasolio 300 litri  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 13.200 kg  
Passo 500 cm  
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

### Cabina

Tipo della cabina Cabina corta  
Cruise control  
Tachigrafo  
Tachigrafo digitale  
Aria condizionata  
Colore Bianco

### Linea di trasmissione

Marca del motore Paccar  
Potenza del motore 172 kW (234 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Genere del cambio Cambio manuale  
Numero di marce 6  
Pedale della frizione  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 727 cm  
Larghezza cassone 247 cm  
Altezza cassone 243 cm  
Altezza pianale 98 cm  
Altezza libera 236 cm

### Sedili

Posti 2

### Sponda idraulica

Sponda idraulica  
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura  
Potenza sponda idraulica 1.500 kg  
Marca della sponda idraulica Dautel  
Materiael della sponda idraulica alluminio  
Dimensione della sponda idraulica 180 x 252

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

### Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

### Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

### Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

### Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

## Pneumatici e assali



1  
Dimensione pneumatici:  
245/70R17,5  
sospensione balestra  
Freni a disco  
Asse sterzante, meccanico



2  
Dimensione pneumatici:  
245/70R17,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti