

## PACTON TXD 339 DISC BRAKES



Codice 300854  
Tipo Semirimorchio  
Specifica Centinata alla francese  
Anno 2004 / 02  
Chilometri

**Numero telaio**  
XLDTXD33900048973

Condizione tecnica

**Osservazioni**

( A15 )

**Prezzo €5900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 3  
Pesa tara 6.690 kg  
Peso lordo 39.000 kg  
Tipo di telaio Telaio completo  
Materiale del telaio acciaio  
Kingpin dimensione 2 inch  
Tipo di sospensione full pneumatica

### Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.004  
Lunghezza cassone 1.360 cm  
Larghezza cassone 252 cm  
Altezza cassone 268 cm  
Altezza libera 259 cm

### Asse

Marca assale ROR

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti