MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 E6 518 DKM



Codice 301031

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2014 / 12 Chilometri 517.261 km

Numero telaio

Osservazioni

(A15)

WDB9634031L880213

Condizione tecnica













IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Prezzo €11950

Attrezzature

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 10.715 kg Peso massimo Pesa tara 7.285 kg 18.000 kg Peso lordo Contenuto totale di gasolio 570 litri Altezza della ralla 116 cm Numero di blocchi Passo 370 cm

sospensione pneumatica Tipo di sospensione

Cabina

Tipo della cabina Cabina alta

Cruise control Tachigrafo Tachigrafo digitale Aria condizionata

Riscaldamento autonome

Colore Arancione

Linea di trasmissione

Potenza del motore 290 kW (394 Hp)

Tipo di carburante gasolio Genre del cambio

Telligent Numero di marche 12

Impianto frenante supplementare

Marca ritardatore

Voith

Servosterzo

ABS **ASR**

Sedili

Posti 2

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati











Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 0000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 385/65R22,5 sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti