KRONE SD24 ALCOA'S DISC BRAKES

Codice	301866
Tipo	Semirimorchio
Specifica	Centinata alla francese
Anno	2015 / 04
Chilometri	

Numero telaio
WKESD000000660539

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 9900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	3
Pesa tara	5.790 kg
Peso lordo	36.000 kg
Tipo di telaio	Telaio completo
Materiale del telaio	acciaio
Kingpin dimensione	2 inch
Cerchi in lega	√
Tipo di sospensione	full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore	(0 Hp)
ABS	√
EBS	√

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura	2.015
Lunghezza cassone	1.360 cm
Larghezza cassone	248 cm
Altezza cassone	277 cm
Altezza libera	268 cm

Asse

Marca assale	BPW

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna ●●●○○

Condizione esterna ●●●○○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici ●●●●○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

3

Dimensione pneumatici: 385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●● Molto buono stato
●●●●○ Buono stato
●●●○○ Stato di conservazione discreto
●●○○○ Stato moderato
●○○○○ Non soddisfa i requisiti