

ATM OKS 13/27A 35 M3 BPW DISC



Codice 303757
Tipo Semirimorchio
Specifica Rimorchio ribaltabile
Anno 2010 / 03
Chilometri

Numero telaio
YA9SK38310A139052

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 7900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 8.300 kg
Peso lordo 38.000 kg
Tipo di telaio Telaio completo
Materiale del telaio acciaio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.010
Materiale della sovrastruttura acciaio
Lunghezza cassone 855 cm
Larghezza cassone 231 cm
Altezza cassone 150 cm
Capacità del bulk 29
Misura del contenuto del bulk m3

Asse

Marca assale BPW

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica
Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



3

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti