

LAMBRECHT 09LK30 38M3 ANIMAL FOOD



Codice 304475
Tipo Semirimorchio
Specifica Silo
Anno 2009 / 11

Chilometri
Numero telaio
YA9093029BR127009

Condizione tecnica

Osservazioni
VSE STEERING AXLES
(A15)

Prezzo € 15900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 9.880 kg
Peso lordo 38.000 kg
Tipo di telaio Telaio incompleta
Materiale del telaio alluminio
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.009
Materiale della sovrastruttura alluminio
Capacità del bulk 38.000
Numero di compartimenti 7
Tipo di carico rinfuse

Asse

Marca assale ROR

Osservazioni

Osservazioni VSE STEERING AXLES

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica
Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco
Asse sterzante



3

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti