

## HERTOGHS LPRS24 45FT HIGH CUBE MEGA



Codice 304551  
Tipo Semirimorchio  
Specifica Trasporto container  
Anno 2015 / 07

Chilometri  
**Numero telaio**  
WSJPRS327FTG70052

Condizione tecnica

### Osservazioni

( A15 )

**Prezzo €5900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 3  
Peso massimo 34.310 kg  
Pesa tara 4.690 kg  
Peso lordo 39.000 kg  
Tipo di telaio Telaio completo  
Materiale del telaio acciaio  
Kingpin dimensione 2 inch  
Passo 879 cm  
Tipo di sospensione full pneumatica

### Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.015  
Altezza pianale 105 cm  
Dimensioni container 1X45 high cube

### Asse

Marca assale BPW

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Sovrastruttura

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
435/50R19,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:  
435/50R19,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:  
435/50R19,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti