DAF XF 440 SSC SKIRTS NIGHT A/C

Codice	304889
Tipo	Trattore Stradale
Specifica	
Anno	2016 / 02
Chilometri	1.021.596 km
Numero telaio	
XLRTEH4100G088423	
Condizione tecnica	
Osservazioni	

(A15)

Prezzo € 12950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	11.568 kg
Pesa tara	7.932 kg
Peso lordo	19.500 kg
Contenuto totale di gasolio	850 litri
Altezza della ralla	113 cm
Numero di blocchi	1
Passo	380 cm
Tipo di sospensione	sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina	Super Space Cab
Cruise control	√
Tachigrafo	√
Tachigrafo digitale	√
Aria condizionata	√
Aria condizionata per il parcheggio	√
Riscaldamento autonome	√
Colore	Rosso

Linea di trasmissione

Potenza del motore	320 kW (435 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Genre del cambio	AS-tronic
Numero di marche	12
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sedili

Posti	2

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●○
Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●○○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●○○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●○○
Propulsione	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●○○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico

2

Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti