

VOLVO FH 540 6X2 HIAB 117K PRO



Codice 304977
Tipo Autocarro
Specifica Cassone aperto a
Anno 2018 / 02
Chilometri 523.236 km

Numero telaio
YV2RT60C5JB871452

Condizione tecnica

Osservazioni
TRUCK WITH TRAILER COMBINATION
(A15)

Prezzo € 79950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	3
Configurazione	6x2
Pesa tara	14.485 kg
Peso lordo	29.500 kg
Contenuto totale di gasolio	750 litri
Gancio	✓
Dimensione perno ralla	40 DIN
Numero di blocchi	1
Passo	480 cm
Tipo di sospensione	full pneumatica

Cabina

Tipo della cabina	Globetrotter
Cruise control	✓
Tachigrafo	✓
Tachigrafo digitale	✓
Aria condizionata	✓
Riscaldamento autonome	✓
Colore	Multicolore

Linea di trasmissione

Potenza del motore	405 kW (550 Hp)
Euro	6
Genre del cambio	I-Shift
Numero di marche	12
Servosterzo	✓
ABS	✓
ASR	✓
Presa di forza	✓

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	665 cm
Larghezza cassone	249 cm
Altezza cassone	85 cm
Altezza pianale	125 cm
Pompa	✓

Gru

Gru	✓
Marca della gru	Hiab 177K Pro
Anno di costruzione gru	2.017
Potenza gru	17
Carico massimo	1460 kg bij 10,8 m.
Numero di piedini	2
Approvato CE	✓
Posizione comando	comando superiore
Posizione gru	sul telaio posteriore
Sfilii idraulici	2 volte
Collegamenti idraulici supplementari	4
Gancio	✓

Osservazioni

Osservazioni	TRUCK WITH TRAILER COMBINATION
--------------	--------------------------------

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo



Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Impianto idraulico



Condizione interna



Condizione esterna



Gru

Piedi



Meccanico



Idraulico



Elettrico



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



2

Dimensione pneumatici:
315/80R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



3

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- 5 blue circles: Molto buono stato
- 4 blue circles: Buono stato
- 3 blue circles: Stato di conservazione discreto
- 2 blue circles: Stato moderato
- 1 blue circle: Non soddisfa i requisiti