

RENAULT T 440 DTI13 *JD* MY2018



Codice 305038
Tipo Trattore Stradale
Specifica
Anno 2018 / 05
Chilometri 770.448 km

Numero telaio
VF611A366JD014785

Condizione tecnica 

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 25900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 7.548 kg
Peso lordo 20.500 kg
Contenuto totale di gasolio 480 litri
Altezza della ralla 115 cm
Numero di blocchi 1
Passo 380 cm
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina alta
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore 324 kW (440 Hp)
Euro 6
Genere del cambio Automatico
Numero di marce 12
Servosterzo
ABS
ASR

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti