M.A.N. 18.480 TGX XXL INTARDER 2X TANK

Codice	305821
Tipo	Trattore Stradale
Specifica	
Anno	2016 / 08
Chilometri	783.910 km

Numero telaio
WMA06XZZ6HM731631

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 17900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pesa tara	7.850 kg
Peso lordo	18.000 kg
Contenuto totale di gasolio	1.160 litri
Serbatio gasolio supplementare	√
Altezza della ralla	111 cm
Numero di blocchi	1
Passo	360 cm
Tipo di sospensione	sospensione pneumatica

Cabina

Cruise control	√
Tachigrafo	√
Tachigrafo digitale	√
Aria condizionata	√
Riscaldamento autonome	√
Colore	Verde

Linea di trasmissione

Potenza del motore	353 kW (480 Hp)
Euro	6
Genre del cambio	AS-tronic
Numero di marche	12
Impianto frenante supplementare	√
Marca ritardatore	Intarder
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●○
Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●●○
Esterno	●●●●○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
385/55R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico

2

Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti