

DAF CF 400 SPACECAB SKIRTS



Codice 306006
Tipo Trattore Stradale
Specifica
Anno 2016 / 06
Chilometri 646.629 km

Numero telaio
XLRTEM4100G113969

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 14950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 12.142 kg
Pesa tara 7.358 kg
Peso lordo 19.500 kg
Contenuto totale di gasolio 630 litri
Altezza della ralla 117 cm
Numero di blocchi 1
Passo 380 cm
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Colore Rosso

Linea di trasmissione

Potenza del motore 291 kW (395 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Genere del cambio AS-tronic
Numero di marche 12
Servosterzo
ABS
ASR

Sedili

Posti 2

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio


Frizione

Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



2
Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti