

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824 CARRIER MULTI TE

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 306512
Tipo Autocarro
Specifica Frigo
Anno 2016 / 07
Chilometri 280.254 km

Numero telaio
WDB96300310036444

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo €39950



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 9.116 kg
Pesa tara 10.384 kg
Peso lordo 19.500 kg
Contenuto totale di gasolio 300 litri
Numero di blocchi 1
Passo 580 cm
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina corta
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Colore Multicolore

Linea di trasmissione

Potenza del motore 175 kW (238 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Genere del cambio Telligent
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 767 cm
Larghezza cassone 249 cm
Altezza cassone 237 cm
Altezza pianale 123 cm
Altezza libera 225 cm

Sedili

Posti 2

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Carrier
Tipo del motore del gruppo xarios 500
Motore del gruppo Compressor / electrisch
Cassone isolato
Spessore parete 40 mm
Tipo di raffreddamento Di raffreddamento e congelamento
Raffreddamento di giorno/di notte raffreddamento di giorno e di notte
Evaporatore supplementare

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica 1.500 kg
Marca della sponda idraulica BAR Cargolift
Materiael della sponda idraulica alluminio
Dimensione della sponda idraulica 210x255

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

Unità refrigerante

Sistemi	●●●●●●●●
---------	----------

Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti