## **SCANIA S450 RETARDER 2X TANK**



Codice 307002

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2018 / 02 Chilometri 859.387 km

Numero telaio

YS2S4X20005501915

Condizione tecnica

**Prezzo €36950** 











Kleyn Trucks B.V.®

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01



**Attrezzature** 

## Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 10.683 kg Peso massimo 8.817 kg Pesa tara 19.500 kg Peso lordo 1.200 litri Contenuto totale di gasolio

Serbatio gasolio supplementare

Massa non frenato 750 kg Altezza della ralla 110 cm Numero di blocchi Passo

375 cm

Tipo di sospensione full pneumatica

## Cabina

Tipo della cabina Cabina alta

Cruise control Tachigrafo Tachigrafo digitale Aria condizionata

Riscaldamento autonome

Colore Blu

#### Linea di trasmissione

Marca del motore Scania

Potenza del motore 331 kW (450 Hp)

Tipo di carburante gasolio Euro

Genre del cambio Opti-cruise

Numero di marche 12

Impianto frenante supplementare

Marca ritardatore Scania

Servosterzo

ABS ASR

Sedili

Posti 2

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Esperti ed autorizzati











Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

# **Dimensioni**



# TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

## Cabina


Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

## Linea di trasmissione

Motore generale Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 00000 Propulsione

### Pneumatici/Ruote

# Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti