

## SCANIA S450 RETARDER 2X TANK



Codice 307003  
Tipo Trattore Stradale  
Specifica  
Anno 2018 / 02  
Chilometri 861.181 km

**Numero telaio**  
YS2S4X20009233183

Condizione tecnica

### Osservazioni

( A15 )

**Prezzo €36950**



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 10.698 kg  
Pesa tara 8.802 kg  
Peso lordo 19.500 kg  
Contenuto totale di gasolio 1.200 litri  
Serbatoio gasolio supplementare  
Massa non frenato 750 kg  
Altezza della ralla 111 cm  
Numero di blocchi 1  
Passo 375 cm  
Tipo di sospensione full pneumatica

### Cabina

Tipo della cabina Cabina alta  
Cruise control  
Tachigrafo  
Tachigrafo digitale  
Aria condizionata  
Riscaldamento autonome  
Colore Blu

### Linea di trasmissione

Marca del motore Scania  
Potenza del motore 331 kW (450 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Genere del cambio Opti-cruise  
Numero di marce 12  
Impianto frenante supplementare  
Marca ritardatore Scania  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sedili

Posti 2

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tachigrafo               | ●●●●●●●● |
| Codici display cruscotto | ●●●●●●●● |
| Elettrico                | ●●●●●●●● |

### Cabina

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Interno              | ●●●●●●●● |
| Esterno              | ●●●●●●●● |
| Colonna dello sterzo | ●●●●●●●● |
| Sospensione          | ●●●●●●●● |
| Telaio               | ●●●●●●●● |
| Freni                | ●●●●●●●● |

### Linea di trasmissione

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Motore generale            | ●●●●●●●● |
| Sistema di raffreddamento  | ●●●●●●●● |
| Sistema carburante         | ●●●●●●●● |
| Scarico                    | ●●●●●●●● |
| Impinato di lubrificazione | ●●●●●●●● |
| Cambio                     | ●●●●●●●● |
| Frizione                   | ●●●●●●●● |
| Propulsione                | ●●●●●●●● |

### Pneumatici/Ruote

|            |          |
|------------|----------|
| Pneumatici | ●●●●●●●● |
|------------|----------|

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco  
Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici:  
315/70R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| ●●●●●●●● | Molto buono stato               |
| ●●●●●●●● | Buono stato                     |
| ●●●●●●●● | Stato di conservazione discreto |
| ●●●●●●●● | Stato moderato                  |
| ●●●●●●●● | Non soddisfa i requisiti        |