

DAF CF 75.310 CARRIER DOORS+LIFT



Codice 307603
Tipo Autocarro
Specifica Frigo
Anno 2012 / 10
Chilometri 521.209 km

Numero telaio
XLRAE75PC0E956545

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 17950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 11.435 kg
Peso lordo 20.500 kg
Contenuto totale di gasolio 400 litri
Numero di blocchi 1
Passo 610 cm
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina corta
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Colore Bianco

Linea di trasmissione

Marca del motore Paccar
Potenza del motore 231 kW (314 Hp)
Euro 5
Genere del cambio AS-tronic
Numero di marce 12
Servosterzo
ABS

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 872 cm
Larghezza cassone 247 cm
Altezza cassone 234 cm
Altezza pianale 129 cm
Altezza libera 208 cm

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Carrier
Tipo del motore del gruppo SUPRA 950 Mt
Motore del gruppo gasolio e elettrico
Ore operative gasolio 9.042 ore
Cassone isolato
Spessore parete 65 mm
Raffreddamento di giorno/di notte raffreddamento di giorno e di notte
Evaporatore supplementare

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico scorrevole
Potenza sponda idraulica 1.500 kg
Marca della sponda idraulica Dhollandia
Materiale della sponda idraulica acciaio e alluminio
Dimensione della sponda idraulica 151 x 245

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 6 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

Unità refrigerante

Sistemi	●●●●●●●●
---------	----------

Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●


Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



2
Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti